

施工実績

場 所 : 紋別市落石町
施 工 日 : 平成20年4月10日(木)
対象基材 : 車内の天井・シート・マット・内張
施工面積 : m²

基 材	使用材料	施工器具
布	TPX-HL (可視光応答型)	低圧温風器



☆施工のポイント

(有)H様で下取りが決まっていた車で、お客様が下取りの2日前に、農家から貰った牛乳をビニール袋に入れて助手席の足下に置いたところ袋から漏れて、フロアマットと内張に浸透してしまい、牛乳の発酵した臭いが車内に充満していた。

(有)H様で内張を取替、フロアマットは清掃したようでしたが、臭いの根源がフロアマットでしたので、新品と取り替えて頂きました。

2週間ほどで、臭いの90%ぐらいが消えてきたのを確認してもらい、経過を見る事にした。しばらくすると、売ってしまったとの話を聞きました。