

施工実績

場所 : 紋別郡雄武町宮下町
 施工日 : 平成23年8月28日(日)~29日(月)
 対象基材 : ガラス・サッシ部・クロス
 施工面積 : 9 m² (ガラス・サッシ部) 71 m² (クロス面)

| 基 材 | 使用材料 | 施工器具 |
|--------------|--------------------|-------|
| ガラス部 サッシ部 | TPX-85 | カップガン |
| クロス部 | TPX-HL (可視光応答型) | 低圧温風器 |

換気扇等の養生状況



待合室施工状況



ガラス・サッシ部下処理
治療室施工状況



ガラス・サッシ部下処理

クロス部施工

ガラス・サッシ施工



クロス部施工

ガラス・サッシ施工



☆施工のポイント

待合室・治療室内の消臭及びお灸を使った事によるクロス面の防汚対策で依頼を受けました。新築でしたが、ガラスの下処理作業に時間が掛かってしまい、2日間での作業になりました。壁面がクロスのため、消臭効果は期待出来ますが、お灸の煤煙による汚れは、想像が付かないので、汚れの軽減にはなると思います。以後、経過を見ながら事後確認をしていきたいと思ひます。